


占道施工项目黑榜			
许可证号	申请单位	施工单位	项目名称
深交（罗湖） （2023）64号	深圳市罗湖区建筑工务署	中冶天工集团有限公司	清水河一路建设工程
深交许（福田） （2023）106号	深圳地铁建设集团有限公司	中铁二局集团有限公司	岗厦北综合交通枢纽工程
深交许（龙华） （2024）44号	深圳市龙华区建筑工务署	中国建筑第七工程局有限公司	观平路改造工程
深交许（福田） （2024）53号	中粮（深圳）智汇置业有限公司	深圳市福田建安建设集团有限公司	大悦广场周边道路提升改造工程
深交许（盐田） （2023）42号	深圳地铁建设集团有限公司	中交第二公路工程局有限公司	深圳市城市轨道交通8号线二期工程盐田路站至北山道站区间地铁主体工程
深交许（龙岗） （2023）806号	深圳惠盐高速公路有限公司	中国中铁股份有限公司	惠盐高速公路改扩建工程
深交许（光明） （2023）248号	深圳市光明区城市管理和综合执法局	深圳市悦盛建筑工程有限公司	西田片区功能完善项目
深交许（坪山） （2024）58号	深圳市坪山区轨道交通管理中心	中铁四局集团有限公司	PST 配套市政电力管廊工程
深交许（坪山） （2024）31号	深圳市坪山区水务工程建设管理中心	中国十七冶集团有限公司	香江路与鹤云路周边水污染治理抢险工程
深交许（光明） （2023）271号	深圳市光明区建筑工务署	深圳市粤通建设工程有限公司	太阳路市政工程（一标段）
深交许（龙华） （2023）543号	深圳市交通公用设施建设中心	达濠市政建设有限公司	深华快速路—福龙路立交工程（一期）
深交许（南山） （2023）648号	深圳市水务（集团）有限公司	深圳市利源水务设计咨询有限公司	南山供水管网改造工程（第三批）
深交许（龙岗） （2023）112号	深圳供电局有限公司	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	110KV 龙岗垃圾电厂配套送出线路工程
深交许（坪山） （2024）52号	深圳供电局有限公司	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	220 千伏绿荫输变电工程
深交许（龙岗） （2023）987号	深圳市龙岗区宝龙街道办事处	中建八局深圳科创发展有限公司	宝龙街道南约、同乐、同心，同德社区城中村天然气改造工程
深交许（龙华） （2023）741号	深圳市龙华区民治街道办事处	深圳市深勘建设工程有限公司	民德路及民福路道路改造工程
深交许（坪山） （2023）146号	深圳市坪山区轨道交通管理中心	广东省建筑工程机械施工有限公司	坪山区汤坑二路市政工程
深交许（南山） （2023）465号	深圳地铁建设集团有限公司	中国二十冶集团有限公司	深圳市科苑大道地下空间综合开发及13号线共建综合管廊工程
深交许（深汕） （2023）97号	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	深圳市深汕特别合作区水建通建设工程有限公司	红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程
深交许（深汕） （2024）5号	深圳市城综尊驰供应链管理有限公司	深圳望鹏建设发展有限公司	飞驰智能科技产业园工程

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	清水河一路	许可证号:	深交（罗湖）〔2023〕64号
申请单位:	深圳市罗湖区建筑工务署		
施工单位:	中冶天工集团有限公司		
项目名称:	清水河一路建设工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 7、施工材料乱堆放、散落。	
		1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 6、施工材料乱堆放、散落。 7、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。	

 2024.05.07 深圳市·清水河一路 今日水印 相机 真实时间 水印 WHT202405071654	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 6、施工材料乱堆放、散落。 7、施工告示牌设置不规范。
 2024.04.09 深圳市·清水河一路 今日水印 相机 真实时间 水印 WHT202404091654	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
 2024.05.07 深圳市·清水河一路 今日水印 相机 真实时间 水印 WHT202405071654	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 6、施工机械乱未做好安全防护。
 平安码 [罗湖] (10023) 649 地址: 20240429 02:47:01 姓名: 深圳市罗湖区·清水河一路 经纬度: 22.581507°N, 114.105844°E 今日水印 相机 真实时间 水印 WHT202405071654	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、施工材料乱堆放、散落。 6、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、占道施工安全围挡缺失 30 米以上。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	彩田路	许可证号:	深交许（福田）（2023）106 号
申请单位:	深圳地铁建设集团有限公司		
施工单位:	中铁二局集团有限公司		
项目名称:	岗厦北综合交通枢纽工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未按规定设置规定数量的公示牌。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、按规定应装监控未安装。
- 6、工材料乱堆放、散落。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置的。
- 6、未按规定设置规定数量的公示牌。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。


施工过程监管现场检查表			
道路名称:	观平路	许可证号:	深交许（龙华）〔2024〕44号
申请单位:	深圳市龙华区建筑工务署		
施工单位:	中国建筑第七工程局有限公司		
项目名称:	观平路改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、占道施工未落实安全防护工作。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 6、施工材料乱堆放、散落，未做好安全防护。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落。
- 4、施工围挡缺失。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占道施工安全围挡缺失 30 米以上。



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、未设置安全警示。
- 4、未设置夜间警示设施。
- 5、施工机械乱摆放，未做好安全防护。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	梅中一路	许可证号:	深交许（福田）〔2024〕53 号
申请单位:	中粮（深圳）智汇置业有限公司		
施工单位:	深圳市福田建安建设集团有限公司		
项目名称:	大悦广场周边道路提升改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平。 4、施工围挡倒伏 10 米以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落。
- 6、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。
- 7、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。
- 8、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、未按规定设置规定数量的公示牌。
- 5、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	盐田路	许可证号:	深交许（盐田）（2023）42 号
申请单位:	深圳地铁建设集团有限公司		
施工单位:	中交第二公路工程局有限公司		
项目名称:	深圳市城市轨道交通 8 号线二期工程盐田路站至北山道站区间地铁主体工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 6、未设置夜间警示设施。 7、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 8、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m² 以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	

	1、未设置安全警示。 2、建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
	1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 6、未设置夜间警示设施。 7、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
	1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
	1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、未设置夜间警示设施。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	龙南路	许可证号:	深交许（龙岗）〔2023〕806号
申请单位:	深圳惠盐高速公路有限公司		
施工单位:	中国中铁股份有限公司		
项目名称:	惠盐高速公路改扩建工程		
证据资料		存在问题	
		1、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。 5、建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。	

 家文洋 (龙岗) (2023) 806 时 间: 2024.03.22 12:19 地 点: 深圳市·龙岗区 经纬度: 22.709411°N, 114.270828°E 今日水印相机 真实可信	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
 家文洋 (龙岗) (2023) 806 时 间: 2024.03.22 11:55 地 点: 深圳市·龙岗区 经纬度: 22.710081°N, 114.270789°E 今日水印相机 真实可信	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、占道施工未落实安全防护工作。
 家文洋 (龙岗) (2023) 806 时 间: 2024.03.22 11:56 地 点: 龙岗区·龙岗区 经纬度: 22.710078°N, 114.270807°E 今日水印相机 真实可信	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
 家文洋 (龙岗) (2023) 806 时 间: 2024.03.22 11:57 地 点: 龙岗区·龙岗区 经纬度: 22.709542°N, 114.270802°E 今日水印相机 真实可信	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	西田路	许可证号:	深交许（光明）〔2023〕248 号
申请单位:	深圳市光明区城市管理和综合执法局		
施工单位:	深圳市悦盛建筑工程有限公司		
项目名称:	西田片区功能完善项目		
证据资料		存在问题	
		1、未设置夜间警示设施。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m² 以下。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。
- 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。
- 5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落的，建筑垃圾未及时清理或乱堆放的。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 6、占道施工安全围挡缺失 30 米以上。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	锦绣西路、 荔景北路、 启科路	许可证号:	深交许（坪山）（2024）58 号
申请单位:	深圳市坪山区轨道交通管理中心		
施工单位:	中铁四局集团有限公司		
项目名称:	PST 配套市政电力管廊工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 6、未设置夜间警示设施。 7、施工材料乱堆放、散落。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。	

	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
	1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、未设置夜间警示设施。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、施工材料乱堆放、散落。 7 场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 4、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 5、施工材料乱堆放、散落的，建筑垃圾未及时清理。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	香江路	许可证号:	深交许（坪山）〔2024〕31号
申请单位:	深圳市坪山区水务工程建设管理中心		
施工单位:	中国十七冶集团有限公司		
项目名称:	香江路与鹤云路周边水污染治理抢险工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 6、未设置夜间警示设施。 7、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 8、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	

	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
	1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。 5、占道施工未落实安全防护工作。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	南石路	许可证号:	深交许（光明）〔2023〕271号
申请单位:	深圳市光明区建筑工务署		
施工单位:	深圳市粤通建设工程有限公司		
项目名称:	太阳路市政工程（一标段）		
证据资料		存在问题	
		1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，30 m²以上 100 m²以下。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	
		1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，30 m²以上 100 m²以下。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	

	1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，30 m²以上 100 m²以下。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	华达路	许可证号:	深交许（龙华）〔2023〕543号
申请单位:	深圳市交通公用设施建设中心		
施工单位:	达濠市政建设有限公司		
项目名称:	深华快速路—福龙路立交工程（一期）		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。 4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 5、施工材料乱堆放、散落。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落。
- 6、施工现场在路面直接拌制砂浆。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、占道施工未落实安全防护工作。




- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	松坪山街	许可证号:	深交许（南山）〔2023〕648 号
申请单位:	深圳市水务（集团）有限公司		
施工单位:	深圳市利源水务设计咨询有限公司		
项目名称:	南山供水管网改造工程（第三批）		
证据资料		存在问题	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未设置夜间警示设施。	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未设置夜间警示设施。	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未设置夜间警示设施。	

	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未设置夜间警示设施。
	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未设置夜间警示设施。 6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、未设置夜间警示设施。 6、未设置安全警示。 7、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	富安大道	许可证号:	深交许（龙岗）〔2023〕112 号
申请单位:	深圳供电局有限公司		
施工单位:	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目名称:	110KV 龙岗垃圾电厂配套送出线路工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 7、施工围挡倒伏 10 米以下。 8、施工材料乱堆放、散落。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 6、施工围挡倒伏 10 米以下。
- 7、施工材料乱堆放、散落。




- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 5、施工材料乱堆放、散落。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。


施工过程监管现场检查表			
道路名称:	绿荫北路	许可证号:	深交许（坪山）〔2024〕52号
申请单位:	深圳供电局有限公司		
施工单位:	中国能源建设集团广东火电工程有限公司		
项目名称:	220 千伏绿荫输变电工程		
证据资料		存在问题	
		1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 2、未设置安全警示。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	

	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 6、占道施工安全围挡缺失 30 米以上。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	乐其路	许可证号:	深交许（龙岗）〔2023〕987号
申请单位:	深圳市龙岗区宝龙街道办事处		
施工单位:	中建八局深圳科创发展有限公司		
项目名称:	宝龙街道南约、同乐、同心，同德社区城中村天然气改造工程(第三批)		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。
- 2、施工公示牌设置不规范。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	民德路	许可证号:	深交许（龙华）〔2023〕741号
申请单位:	深圳市龙华区民治街道办事处		
施工单位:	深圳市深勘建设工程有限公司		
项目名称:	民德路及民福路道路改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 7、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
- 4、未按规定设置规定数量的公示牌。
- 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、未按规定设置规定数量的公示牌。
- 3、未设置安全警示。
- 4、未设置人行疏散通道。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	汤坑二路	许可证号:	深交许（坪山）〔2023〕146号
申请单位:	深圳市坪山区轨道交通管理中心		
施工单位:	广东省建筑工程机械施工有限公司		
项目名称:	坪山区汤坑二路市政工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、施工材料乱堆放、散落。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 6、未按规定设置规定数量的公示牌。	

 今天水印 相机 15.17.11 照片 15.17.11.000000	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
 今天水印 相机 15.17.11 照片 15.17.11.000000	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
 今天水印 相机 15.17.11 照片 15.17.11.000000	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、施工材料乱堆放、散落。
 今天水印 相机 15.17.11 照片 15.17.11.000000	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	科苑北路	许可证号:	深交许（南山）〔2023〕465号
申请单位:	深圳地铁建设集团有限公司		
施工单位:	中国二十冶集团有限公司		
项目名称:	深圳市科苑大道地下空间综合开发及13号线共建综合管廊工程		
证据资料		存在问题	
		1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 2、占道施工安全围挡缺失30米以上。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。	

	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。
	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。 5、施工材料乱堆放、散落。
	1、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	S387 省道	许可证号:	深交许（深汕）〔2023〕97 号
申请单位:	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司		
施工单位:	中国水利水电第六工程局有限公司		
项目名称:	红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程		
证据资料		存在问题	
		1、施工告示牌不规范。 2、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 4、未设置安全警示。 5、未设置夜间警示设施。 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 7、未设置交通疏导通道。	

	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾乱堆放。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。 8、路面开挖后未做硬化修复。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾乱堆放。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾乱堆放。 6、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	创文路	许可证号:	深交许（深汕）〔2024〕5号
申请单位:	深圳市城综尊驰供应链管理有限公司		
施工单位:	深圳望鹏建设发展有限公司		
项目名称:	飞驰智能科技产业园工程		
证据资料		存在问题	
		1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工材料乱堆放、散落。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、施工材料乱堆放、散落。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、建筑垃圾未及时清理。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、施工材料乱堆放、散落。