

2025 年第二季度占道施工项目黑榜			
许可证号	申请单位	施工单位	项目名称
深交许（南山） （2025）148 号	深圳市南山区建筑工务署	深圳市华邦建筑工程有限公司	南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治工程-新光路项目
深交许（宝安） （2024）1059 号	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	深圳市路桥建设集团有限公司	大铲湾北部辅七路（辅三路-纬一路）市政道路工程
深交许（龙岗） （2025）66 号	深圳惠盐高速公路有限公司	中国中铁股份有限公司	惠盐高速公路深圳段改扩建工程
深交许（龙华） （2025）60 号	深圳市龙华区建筑工务署	中国建筑第七工程局有限公司	观平路改造工程
深交许（南山） （2025）272 号	深圳市南山区建筑工务署	深圳市路桥建设集团有限公司	南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）（二标段）
深交许（深汕） （2024）132 号	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司	深圳市深汕特别合作区水建通建设工程有限公司	红海大道（新田坑村至元新村段）市政道路工程
深交许（坪山） （2024）373 号	深圳市坪山区水务工程建设管理中心	中深建业建设集团有限公司	坪山区龙田街道田坑水大水湾片区阻洪桥梁改造工程
深交许（宝安） （2024）1152 号	深圳市宝安区建筑工务署	中电建南方建设投资有限公司	新安二路下穿道路新建工程恢复阶段二期工程
深交许（罗湖） （2025）57 号	深圳市交通运输局罗湖管理局	深圳市路桥建设集团有限公司	东门路升级改造工程
深交许（龙华） （2025）53 号	深圳市龙华区建筑工务署	深圳市政集团有限公司	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程
深交许（宝安） （2024）1075 号	深圳市宝安区城市管理和综合执法局	中国华西企业有限公司	宝华路、宝兴路综合整治工程
深交许（坪山） （2025）92 号	深圳市坪山特区建工产业空间发展有限公司	深圳市远筑建设工程有限公司	坪山创新智造产业园项目开永久路口工程
深交许（龙岗） （2024）955 号	深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司	中建丝路建设投资有限公司/中建科工集团有限公司/中建科工建设投资（深圳）有限公司	花园路（坪西路-兴华路）改造工程
深交许（宝安） （2025）101 号	深圳市宝安区建筑工务署	中电建南方建设投资有限公司	新安二路下穿道路新建工程恢复阶段三期工程
深交许（深汕） （2025）4 号	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	深圳市深安企业有限公司	创强路（同心路至创新大道）市政道路工程
深交许（龙岗） （2025）3 号	深圳供电局有限公司	深圳市输变电工程有限公司	110 千伏金融二输变电工程配套线路工程
深交许（宝安） （2025）108 号	深圳市宝安区水务局	深圳市水利土木建筑工程有限公司	大铲湾辅建区给水及消防设施改造工程
深交许（宝安） （2025）133 号	深圳市宝安区西乡街道办事处（中共深圳市宝安区西乡街道工作委员会）	深圳市水利土木建筑工程有限公司	大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程
深交许（光明） （2025）27 号	深圳市光明区水务事务中心	中交一公局深圳建设有限公司	光明区 2023 年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程施工二标段
深交许（深汕） （2025）32 号	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	广东华西建筑工业化有限公司	新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	新光路	许可证号:	深交许（南山）〔2025〕148 号
申请单位:	深圳市南山区建筑工务署		
施工单位:	深圳市华邦建筑工程有限公司		
项目名称:	南山区未纳入市政管养“两不管”道路（第一批）改造整治工程-新光路项目		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、未按规定设置施工围挡。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工区域未按规定设置施工围挡。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工区域未按规定设置施工围挡。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 4、施工区域未按规定设置施工围挡。
- 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、未按规定设置施工围挡。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、现场安全文明施工差。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、未按规定设置施工围挡。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工区域未按规定设置施工围挡。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、未按规定设置施工围挡。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、未按规定设置施工围挡。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、未按规定设置施工围挡。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



1、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、未按规定设置施工围挡。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	大铲湾辅七路	许可证号:	深交许（宝安）〔2024〕1059号
申请单位:	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		
施工单位:	深圳市路桥建设集团有限公司		
项目名称:	大铲湾北部辅七路（辅三路-纬一路）市政道路工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖10 m²以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、现场切割材料。 5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。	



- 1、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 3、现场切割材料。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、现场切割材料。



- 1、未设置安全警示。
- 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。
- 2、占道施工未落实安全防护工作,整个占道施工许可未设置安全围挡。
- 3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	樟背路	许可证号:	深交许（龙岗）（2025）66号
申请单位:	深圳惠盐高速公路有限公司		
施工单位:	中国中铁股份有限公司		
项目名称:	惠盐高速公路深圳段改扩建工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖 10 m² 以下。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。

 深交许(龙岗) [2025] 66号 2025.04.12 15:16 深圳市龙岗区·A地块进场路 今日水印 相机 [15:16:16] 型号: S17T (20250412)	1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 2、未设置安全警示。
 深交许(龙岗) [2025] 66号 2025.04.12 15:16 深圳市龙岗区·A地块进场路 今日水印 相机 [15:16:16] 型号: S17T (20250412)	1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。
 深交许(龙岗) [2025] 66号 2025.04.12 15:14 深圳市龙岗区·A地块进场路 今日水印 相机 [15:14:14] 型号: S17T (20250412)	1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。
 深交许(龙岗) [2025] 66号 2025.04.12 15:15 深圳市龙岗区·A地块进场路 今日水印 相机 [15:15:15] 型号: S17T (20250412)	1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。



- 1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
- 2、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖 10 m²以下。
- 3、未设置夜间警示设施。



- 1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
- 2、未设置安全警示。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、整个占道施工许可未设置施工公示牌。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	观平路	许可证号:	深交许（龙华）〔2025〕60 号
申请单位:	深圳市龙华区建筑工务署		
施工单位:	中国建筑第七工程局有限公司		
项目名称:	观平路改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放的。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖 10 m² 以下。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放的。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖10 m²以下。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖10 m²以下。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	南海大道	许可证号:	深交许（南山）〔2025〕272号
申请单位:	深圳市南山区建筑工务署		
施工单位:	深圳市路桥建设集团有限公司		
项目名称:	南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）（二标段）		
证据资料		存在问题	
		1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。	
		1、未设置夜间警示设施。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以上 30 m²以下。



- 1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

	1、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平, 30 m²以上 100 m²以下。
	1、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。
	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。 3、未按规定设置规定数量的公示牌。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。
	1、未设置安全警示。 2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平, 30 m²以上 100 m²以下。 3、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	S387 省道 (X121 县道)	许可证号:	深交许（深汕）〔2024〕132 号
申请单位:	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司		
施工单位:	深圳市深汕特别合作区水建通建设工程有限公司		
项目名称:	红海大道(新田坑村至元新村段)市政道路工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。	



深交许〔深汕〕〔2024〕132号

2025.05.18 14:49

汕尾市海丰县·深圳市深汕特别合作区

今日水印
水印相机

- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。



深交许〔深汕〕〔2024〕132号

2025.05.18 14:48

汕尾市海丰县·深圳市深汕特别合作区

今日水印
水印相机

- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



深交许〔深汕〕〔2024〕132号

2025.05.18 14:48

汕尾市海丰县·深圳市深汕特别合作区

今日水印
水印相机

- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 6、施工现场直接排放污水至道路上。



深交许〔深汕〕〔2024〕132号

2025.05.18 14:44

汕尾市海丰县·深圳市深汕特别合作区

今日水印
水印相机

- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、未设置夜间警示设施。



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 4、施工现场直接排放污水至道路上。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	牛湾路	许可证号:	深交许（坪山）〔2024〕373 号
申请单位:	深圳市坪山区水务工程建设管理中心		
施工单位:	中深建业建设集团有限公司		
项目名称:	坪山区龙田街道田坑水大水湾片区阻洪桥梁改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、未设置夜间警示设施。 7、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 6、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 6、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 7、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、未设置夜间警示设施。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	新安二路、 龙井二路	许可证号:	深交许（宝安）〔2024〕1152 号
申请单位:	深圳市宝安区建筑工务署		
施工单位:	中电建南方建设投资有限公司		
项目名称:	新安二路下穿道路新建工程恢复阶段二期工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 6、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
- 3、未设置夜间警示设施。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 5、整个占道施工许可未设置施工公示牌。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	东门中路、东门南路	许可证号:	深交许（罗湖）〔2025〕57号
申请单位:	深圳市交通运输局罗湖管理局		
施工单位:	深圳市路桥建设集团有限公司		
项目名称:	东门路升级改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未按规定设置规定数量的公示牌。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 6、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。




- 1、未设置安全警示。
- 2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、现场切割材料。
- 4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、现场切割材料。
- 6、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。



- 1、未设置安全警示。
- 2、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 6、现场切割材料。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	三号路	许可证号:	深交许（龙华）〔2025〕53号
申请单位:	深圳市龙华区建筑工务署		
施工单位:	深圳市政集团有限公司		
项目名称:	深莞先进制造走廊黎光片区配套道路工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。 6、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	

	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m² 以下。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m² 以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工现场直接排放污水至道路上。
- 5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。
- 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 7、整个占道施工许可未设置施工公示牌。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	宝华路、创业一路	许可证号:	深交许（宝安）〔2024〕1075号
申请单位:	深圳市宝安区城市管理和综合执法局		
施工单位:	中国华西企业有限公司		
项目名称:	宝华路、宝兴路综合整治工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。

 巡查记录 许可证号: 深交许(宝安)〔2024〕1075号 拍摄时间: 2025.04.10 16:09 地点: 深圳市宝安区·欢乐港湾 今日水印 水印[工字] 05 190516274510-74	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
 巡查记录 许可证号: 深交许(宝安)〔2024〕1075号 拍摄时间: 2025.04.10 16:09 地点: 深圳市宝安区·欢乐港湾 今日水印 水印[工字] 05 190516274510-74	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
 巡查记录 许可证号: 深交许(宝安)〔2024〕1075号 拍摄时间: 2025.04.10 16:08 地点: 深圳市宝安区·欢乐港湾 今日水印 水印[工字] 05 190516274510-74	1、未设置安全警示。 2、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
 巡查记录 许可证号: 深交许(宝安)〔2024〕1075号 拍摄时间: 2025.04.10 16:08 地点: 深圳市宝安区·欢乐港湾 今日水印 水印[工字] 05 190516274510-74	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	荣田路	许可证号:	深交许（坪山）（2025）92 号
申请单位:	深圳市坪山特区建工产业空间发展有限公司		
施工单位:	深圳市远筑建设工程有限公司		
项目名称:	坪山创新智造产业园项目开永久路口工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、施工围挡倒伏 10 米以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 4、施工围挡倒伏 10 米以下。




- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、施工围挡倒伏 10 米以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未设置安全警示。
- 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 3、施工围挡倒伏 10 米以上 30 米以下。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 3、施工围挡倒伏 10 米以下。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。



- 1、施工告示牌不规范。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	花园路	许可证号:	深交许（龙岗）（2024）955 号
申请单位:	深圳市龙岗区城投新基础设施建设管理有限公司		
施工单位:	中建丝路建设投资有限公司/中建科工集团有限公司/中建科工建设投资（深圳）有限公司		
项目名称:	花园路(坪西路-兴华路)改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、未按规定设置规定数量的公示牌。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	新安二路	许可证号:	深交许（宝安）（2025）101 号
申请单位:	深圳市宝安区建筑工务署		
施工单位:	中电建南方建设投资有限公司		
项目名称:	新安二路下穿道路新建工程恢复阶段三期工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 7、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。	



深交许(宝安)[2025]101号
2025.04.25 星期五
深圳市宝安区·新安公园

- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



深交许(宝安)[2025]101号
2025.04.25 星期五
深圳市宝安区·新安公园

- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



深交许(宝安)[2025]101号
2025.04.25 星期五
深圳市宝安区·新安公园

- 1、未设置安全警示。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。



深交许(宝安)[2025]101号
2025.04.25 星期五
深圳市宝安区·新安公园

- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占道施工安全围挡缺失10米及以下。
- 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	创新大道	许可证号:	深交许（深汕）〔2025〕4号
申请单位:	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		
施工单位:	深圳市深安企业有限公司		
项目名称:	创强路（同心路至创新大道）市政道路工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。




- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、未设置夜间警示设施。



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、整个占道施工许可未设置施工公示牌。
- 4、未设置夜间警示设施。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	嘉湖路、平龙西路、中环大道	许可证号:	深交许（龙岗）〔2025〕3号
申请单位:	深圳供电局有限公司		
施工单位:	深圳市输变电工程有限公司		
项目名称:	110 千伏金融二输变电工程配套线路工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。	

	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m² 以下。 7、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m² 以下。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
	1、未设置安全警示。



- 1、未设置安全警示。
- 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	大铲湾辅建区(辅五路、辅六路)	许可证号:	深交许(宝安)(2025)108号
申请单位:	深圳市宝安区水务局		
施工单位:	深圳市水利土木建筑工程有限公司		
项目名称:	大铲湾辅建区给水及消防设施改造工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工围挡倒伏 10 米以上 30 米以下。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、施工围挡倒伏 10 米以上 30 米以下。	



- 1、未设置安全警示。
- 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 3、未设置夜间警示设施。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。




- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、未按规定设置规定数量的公示牌。
- 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	辅二路(辅八路-辅九路)	许可证号:	深交许(宝安)(2025)133号
申请单位:	深圳市宝安区西乡街道办事处(中共深圳市宝安区西乡街道工作委员会)		
施工单位:	深圳市水利土木建筑工程有限公司		
项目名称:	大铲湾辅建区周边道路交通安全整治工程		
证据资料		存在问题	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。	
		1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。	

	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、未设置夜间警示设施。 4、整个占道施工许可未设置施工公示牌。
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
	1、未设置安全警示。 2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 3、未设置夜间警示设施。 4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。
	1、未设置安全警示。 2、未按规定设置规定数量的公示牌。 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 4、未设置夜间警示设施。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	富民路	许可证号:	深交许（光明）〔2025〕27 号
申请单位:	深圳市光明区水务事务中心		
施工单位:	中交一公局深圳建设有限公司		
项目名称:	光明区 2023 年优质饮用水入户及二次供水设施提标改造工程 施工二标段		
证据资料		存在问题	
		1、未按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、未设置安全警示。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	
		1、未按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造。 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、未设置安全警示。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。	



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、未设置安全警示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、未按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造。
- 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、未设置安全警示。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、未设置安全警示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、未设置安全警示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
- 2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 3、未设置安全警示。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	鹅埠路	许可证号:	深交许（深汕）〔2025〕32号
申请单位:	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		
施工单位:	广东华西建筑工业化有限公司		
项目名称:	新雅路（发展大道至深汕大道段）市政道路工程		
证据资料		存在问题	
		1、占道施工未落实安全防护工作或未按照深圳地方标准设置围挡、围挡材质。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 5、施工材料乱堆放、散落或裸露场地、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以上 30 m²以下。	
		1、占道施工未落实安全防护工作或未按照深圳地方标准设置围挡、围挡材质。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落或裸露场地、集中堆放的土方未进行覆盖，30 m²以上 100 m²以下。	



- 1、占道施工未落实安全防护工作或未按照深圳地方标准设置围挡、围挡材质。
- 2、未设置安全警示。
- 3、未设置夜间警示设施。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落或裸露场地、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m²以下。



- 1、占道施工未落实安全防护工作或未按照深圳地方标准设置围挡、围挡材质的。
- 2、未设置安全警示。
- 3、未设置夜间警示设施。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。



- 1、占道施工未落实安全防护工作或未按照深圳地方标准设置围挡、围挡材质。
- 2、未设置安全警示。
- 3、未设置夜间警示设施。
- 4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。