

### 2025年第三季度占道施工项目黑榜

| 许可证号               | 申请单位               | 施工单位                | 项目名称                            |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 深交许(罗湖)(2025)141号  | 深圳市罗湖区水务局          | 中建八局深圳城市建设有限公司      | 银湖片区道路提升工程                      |
| 深交许(光明)(2025)35号   | 深圳地铁建设集团有限公司       | 中交(深圳)工程局有限公司       | 深圳市轨道交通6号线支线二期(南延)工程(光明小镇站)     |
| 深交许(宝安)(2025)461号  | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局   | 中建科工集团有限公司          | 宝安中心区滨海绿轴南区(含湾区书城)配套设施建设工程      |
| 深交许(南山)(2025)719号  | 深圳市交通公用设施建设中心      | 中铁四局集团有限公司          | 滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程             |
| 深交许(龙华)(2025)605号  | 深圳市龙华区龙华街道办事处      | 深圳华安达建设集团有限公司       | 龙华人民路与景龙建设路交叉口交通安全整治工程          |
| 深交许(坪山)(2025)21号   | 深圳市外环高速公路投资有限公司    | 中交路桥建设有限公司          | 深圳外环高速公路深圳段三期(坑梓至大鹏段)工程第1合同段    |
| 深交许(深汕)(2025)52号   | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司 | 中化学南方运营管理有限公司       | 深汕特别合作区高端电子化学品产业园配套基础设施工程       |
| 深交许(大鹏)(2025)170号  | 深圳铁路投资建设集团有限公司     | 中交隧道工程局有限公司         | 深惠城际大鹏支线工程大鹏站燃气管道迁改工程           |
| 深交许(龙华)(2025)60号   | 深圳市龙华区建筑工务署        | 中国建筑第七工程局有限公司       | 观平路改造工程                         |
| 深交许(光明)(2025)115号  | 深圳市光明安居有限公司        | 中建二局第一建筑工程有限公司      | 薯田埔社区保障性住房项目                    |
| 深交许(光明)(2025)124号  | 深圳市光明区玉塘街道办事处      | 深圳市宝睿能源发展有限公司       | 玉塘街道办事处道路景观提升三年行动计划工程           |
| 深交许(南山)(2025)154号  | 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司  | 深圳市聚福鑫建设工程有限公司      | 妈湾二路(听海大道—梦海大道)市政管线迁改工程         |
| 深交许(龙岗)(2025)167号  | 深圳市龙岗区建筑工务署        | 中国建筑土木建设有限公司        | 龙翔大道东延段市政工程                     |
| 深交许(龙华)(2024)1165号 | 深圳市龙华区建筑工务署        | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司      | 龙华二线拓展区满园街(新区大道—梅龙大道)及春续街新建道路工程 |
| 深交许(深汕)(2025)77号   | 深圳市交通运输局深汕管理局      | 深圳高速工程发展有限公司        | 深汕特别合作区2024年道路养护大中修工程           |
| 深交许(南山)(2025)579号  | 深圳市南山区建筑工务署        | 深圳市广夏建设集团有限公司       | 南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治示范工程  |
| 深交许(深汕)(2025)39号   | 广东深汕投资控股集团有限公司     | 中能建南方建投(深圳)建设投资有限公司 | 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程              |
| 深交许(龙华)(2025)471号  | 港铁技术咨询(深圳)有限公司     | 深圳市荣德建设有限公司         | 观澜大道改造工程                        |
| 深交许(深汕)(2025)129号  | 广东深汕投资控股集团有限公司     | 中建七局第四建筑有限公司        | 深东大道(创智路至新福路)建设工程               |
| 深交许(宝安)(2025)448号  | 深圳市宝安区松岗街道办事处      | 深圳市新朗建设工程有限公司       | 松岗月季园综合配套完善工程                   |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 金湖路、金湖一街、银湖二街   | 许可证号: | 深交许(罗湖)(2025)141号 |
|---|---|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市罗湖区水务局   |       |                   |
| 施工单位:   | 中建八局深圳城市建设有限公司  |       |                   |
| 项目名称:   | 银湖片区道路提升工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>4、施工现场在路面直接拌制砂浆。</p> |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>        |       |                   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>深交许（罗湖）[2025] 141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相机: 真实可验<br/>签名: 222236EPAYKNCY</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>                |
|  <p>深交许（罗湖）[2025] 141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相机: 真实可验<br/>签名: 222236EPAYKNCY</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                              |
|  <p>深交许（罗湖）[2025] 141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相机: 真实可验<br/>签名: 222236EPAYKNCY</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |
|  <p>深交许（罗湖）[2025] 141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相机: 真实可验<br/>签名: 222236EPAYKNCY</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>深交许（罗湖）[2025]141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相册 1 / 11<br/>https://tinyurl.com/yadqfz6vaa</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>  |
|  <p>深交许（罗湖）[2025]141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相册 1 / 11<br/>https://tinyurl.com/yadqfz6vaa</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>                    |
|  <p>深交许（罗湖）[2025]141号<br/>2025.07.30 星期三</p> <p>今日水印<br/>相册 1 / 11<br/>https://tinyurl.com/yadqfz6vaa</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>5、占道施工未落实安全防护工作，整个占道施工许可未设置安全围挡。<br/>6、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</p> |

| 施工过程监管现场检查表   |   |       |                  |
|---|---|-------|------------------|
| 道路名称:   | 光侨路   | 许可证号: | 深交许(光明)(2025)35号 |
| 申请单位:   | 深圳地铁建设集团有限公司  |       |                  |
| 施工单位:   | 中交(深圳)工程局有限公司   |       |                  |
| 项目名称:   | 深圳市轨道交通6号线支线二期(南延)工程(光明小镇站)   |       |                  |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul> |       |                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li></ul>                             |       |                  |

|  |   |
|--|---|
|  <p>工程记录<br/>拍摄时间: 2025.09.15 11:31<br/>天气: 多云 29°C<br/>地点: 深圳市·碧眼新村</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>7、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol> |
|  <p>工程记录<br/>拍摄时间: 2025.09.15 11:25<br/>天气: 多云 30°C<br/>地点: 深圳市·碧眼新村</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol>  |
|  <p>工程记录<br/>拍摄时间: 2025.09.15 16:50<br/>天气: 晴 30°C<br/>地点: 深圳市·光侨路</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> </ol>   |

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>工程记录</b><br/>拍摄时间: 2025.09.15 16:51<br/>天气: 晴 30°C<br/>地点: 深圳市·光侨路</p>         | <ol style="list-style-type: none"> <li>未设置安全警示。</li> <li>未设置夜间警示设施。</li> <li>占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>                            |
|  <p><b>工程记录</b><br/>拍摄时间: 2025.09.16 10:58<br/>天气: 多云 31°C<br/>地点: 深圳市·碧眼社康服务中心</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>未设置安全警示。</li> <li>未设置夜间警示设施。</li> <li>占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> </ol> |
|  <p><b>工程记录</b><br/>拍摄时间: 2025.09.16 10:59<br/>天气: 多云 31°C<br/>地点: 深圳市·碧眼社康服务中心</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>未设置安全警示。</li> <li>未设置夜间警示设施。</li> <li>占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> </ol> |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 宝华路  | 许可证号: | 深交许(宝安)(2025)461号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市宝安区城市管理和综合执法局   |       |                   |
| 施工单位:   | 中建科工集团有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 宝安中心区滨海绿轴南区(含湾区书城)配套设施建设工程   |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                         |       |                   |


|   |  |
|---|--|
|  <p>巡査记录<br/>许可证号:深交许(宝安)[2025]461号<br/>拍摄时间:2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>HUAWEI P50 Pro</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol> |
|  <p>巡査记录<br/>许可证号:深交许(宝安)[2025]461号<br/>拍摄时间:2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>HUAWEI P50 Pro</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol>                           |
|  <p>巡査记录<br/>许可证号:深交许(宝安)[2025]461号<br/>拍摄时间:2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>HUAWEI P50 Pro</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> </ol>                                |
|  <p>巡査记录<br/>许可证号:深交许(宝安)[2025]461号<br/>拍摄时间:2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>HUAWEI P50 Pro</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>宝安中心区滨海绿轴项目建设工程</b><br/>工程名称：宝安中心区滨海绿轴（含海区东城）配套设施建设工程<br/>建设单位：深圳市宝安区住房和建设局<br/>施工单位：中建科工集团有限公司<br/>项目编号：深交许（宝安）【2025】461号<br/>开工日期：2025年7月11日-2026年1月1日<br/>联系方：朱 路 13904979898（建设单位）<br/>监督电话：13686011660（施工监督）<br/>工程概况：宝安中心区滨海绿轴（含海区东城）配套设施建设工程，范围宝华路（海路-宝华路段）<br/>交通拥堵投诉 83333333 深交噪音投诉 12369 施工违规投诉 9922891</p> <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印 相机：真我GT2 Pro<br/>B61PNA449C1300961</p> | <p>1、施工告示牌不规范。</p>   |
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印 相机：真我GT2 Pro<br/>B61PNA449C1300961</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p>                        |
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印 相机：真我GT2 Pro<br/>B61PNA449C1300961</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>                              |
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印 相机：真我GT2 Pro<br/>B61PNA449C1300961</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>3、占道施工安全围挡缺失10米以下。</p> |

|  |  |
|--|--|
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相册 门禁卡</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m <sup>2</sup> 以下。                           |
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相册 门禁卡</p>  | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。  |
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相册 门禁卡</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br>6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 |
|  <p>巡查记录<br/>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 461号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.17 星期四</p> <p>今日水印<br/>相册 门禁卡</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。  |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 滨海大道   | 许可证号: | 深交许(南山)(2025)719号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市交通公用设施建设中心  |       |                   |
| 施工单位:   | 中铁四局集团有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 滨海大道(总部基地段)交通综合改造工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、整个占道施工许可未设置施工公示牌。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占道施工未落实安全防护工作，整个占道施工许可未设置安全围挡。<br/>4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p> |       |                   |

|   |  |
|---|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li><li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul>           |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占道施工安全部围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li><li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占道施工安全部围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li><li>4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li><li>5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul>         |

## 施工过程监管现场检查表

|   |  |       |                   |
|---|--|-------|-------------------|
| 道路名称:   | 龙华人民路与景龙建设路交叉口                                       | 许可证号: | 深交许(龙华)(2025)605号 |
| 申请单位:   | 深圳市龙华区龙华街道办事处  |       |                   |
| 施工单位:   | 深圳华安达建设集团有限公司  |       |                   |
| 项目名称:   | 龙华人民路与景龙建设路交叉口交通安全隐患整治工程                             |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p> |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>            |       |                   |

|   |  |
|---|--|
|  <p>巡查记录<br/>许可证号:深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍摄时间:2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相册 真实可信<br/>WATERMARK BY TODAY'S WATERMARK</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。       |
|  <p>巡查记录<br/>许可证号:深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍摄时间:2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相册 真实可信<br/>WATERMARK BY TODAY'S WATERMARK</p>  | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。                      |
|  <p>巡查记录<br/>许可证号:深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍摄时间:2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相册 真实可信<br/>WATERMARK BY TODAY'S WATERMARK</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。   |
|  <p>巡查记录<br/>许可证号:深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍摄时间:2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相册 真实可信<br/>WATERMARK BY TODAY'S WATERMARK</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 |

|  |   |
|--|---|
|  <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号: 深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍 摄 时 间: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相机[三星]</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>  |
|  <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号: 深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍 摄 时 间: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相机[三星]</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li> <li>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol> |
|  <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号: 深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍 摄 时 间: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相机[三星]</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>   |
|  <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号: 深交许(龙华)[2025]605号<br/>拍 摄 时 间: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相机[三星]</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、现场切割材料。</li> </ol>   |

|   |  |
|---|--|
|  <p>巡査記錄</p> <p>許可證號: 深交許(龍華)[2025]605號<br/>拍攝時間: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相機: 小米 11 Ultra</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平, 10 m<sup>2</sup>以下。</p> |
|  <p>巡査記錄</p> <p>許可證號: 深交許(龍華)[2025]605號<br/>拍攝時間: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相機: 小米 11 Ultra</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>                               |
|  <p>巡査記錄</p> <p>許可證號: 深交許(龍華)[2025]605號<br/>拍攝時間: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相機: 小米 11 Ultra</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                      |
|  <p>巡査記錄</p> <p>許可證號: 深交許(龍華)[2025]605號<br/>拍攝時間: 2025.09.02 星期二</p> <p>今日水印<br/>相機: 小米 11 Ultra</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                      |

|  |  |
|--|--|
|   | <p>1、施工告示牌不规范。<br/>2、施工告示牌内容不准确。</p>   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |

## 施工过程监管现场检查表

|   |  |       |                  |
|---|--|-------|------------------|
| 道路名称:   | 聚龙路  | 许可证号: | 深交许(坪山)(2025)21号 |
| 申请单位:   | 深圳市外环高速公路投资有限公司  |       |                  |
| 施工单位:   | 中交路桥建设有限公司   |       |                  |
| 项目名称:   | 深圳外环高速公路深圳段三期(坑梓至大鹏段)工程第1合同段   |       |                  |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                  |
|   | <p>1、未设置夜间警示设施。<br/>2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。<br/>4、轨道交通等大型工程未设置占道责任养护示牌。</p>                |       |                  |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。<br/>5、轨道交通等大型工程未设置占道责任养护示牌。</p> |       |                  |

|   |  |
|---|--|
|    | <p>1、未设置夜间警示设施。<br/>2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p>   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p>   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>6、轨道交通等大型工程未设置占道责任养护告示牌。</p> |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、施工围挡倒伏 10 米以下。</p>   |

|   |  |
|---|--|
|    | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>  |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</p> |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>3、施工围挡倒伏 10 米以下。</p>  |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | Y274 乡道  | 许可证号: | 深交许(深汕)(2025)52号 |
|---|--|-------|------------------|
| 申请单位:   | 深圳市深汕国际汽车城(集团)有限公司   |       |                  |
| 施工单位:   | 中化学南方运营管理有限公司  |       |                  |
| 项目名称:   | 深汕特别合作区高端电子化学品产业园配套基础设施工程  |       |                  |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                  |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>  |       |                  |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>5、施工现场直接排放污水至道路上。</p> |       |                  |

|   |  |
|---|--|
|  <p>深交许(深油)[2025]52号<br/>施工内容:深汕路<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>ID: 1048584999</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占道施工安全围挡缺失 30 米以上。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>  |
|  <p>深交许(深油)[2025]52号<br/>施工内容:深汕路<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>ID: 1048584999</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>5、施工现场直接排放污水至道路上。<br/>6、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p> |
|  <p>深交许(深油)[2025]52号<br/>施工内容:深汕路<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>ID: 1048584999</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p>   |
|  <p>深交许(深油)[2025]52号<br/>施工内容:深汕路<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可验<br/>ID: 1048584999</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |

|   |   |
|---|---|
|  <p>深交许(深汕)〔2025〕52号<br/>施工内容：深汕巡查<br/>拍摄时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：OPPO Reno10 Pro+<br/>时间：2025-09-06 10:45:00</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li></ul> |
|  <p>深交许(深汕)〔2025〕52号<br/>施工内容：深汕巡查<br/>拍摄时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：OPPO Reno10 Pro+<br/>时间：2025-09-06 10:45:00</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li></ul>   |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 金沙大道、坪西路、岭南路交叉口路段  | 许可证号: | 深交许(大鹏)(2025)170号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳铁路投资建设集团有限公司   |       |                   |
| 施工单位:   | 中交隧道工程局有限公司  |       |                   |
| 项目名称:   | 深惠城际大鹏支线工程大鹏站燃气管道迁改工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                         |       |                   |


|   |  |
|---|--|
|  <p>深交许〔大鹏〕〔2025〕170号<br/>施工内容：南山区巡查<br/>拍摄时间：2025.09.04 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机：真实可验<br/>型号：HUAWEI P40 Pro+ 5G</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol> |
|  <p>深交许〔大鹏〕〔2025〕170号<br/>施工内容：南山区巡查<br/>拍摄时间：2025.09.04 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机：真实可验<br/>型号：HUAWEI P40 Pro+ 5G</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>6、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>       |
|  <p>深交许〔大鹏〕〔2025〕170号<br/>施工内容：南山区巡查<br/>拍摄时间：2025.09.04 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机：真实可验<br/>型号：HUAWEI P40 Pro+ 5G</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol>  |
|  <p>深交许〔大鹏〕〔2025〕170号<br/>施工内容：南山区巡查<br/>拍摄时间：2025.09.04 星期四</p> <p>今日水印<br/>相机：真实可验<br/>型号：HUAWEI P40 Pro+ 5G</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> </ol>  |

|  |   |
|--|---|
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。<br/>5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p> |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。<br/>5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</p> |

## 施工过程监管现场检查表

|   |  |       |                  |
|---|--|-------|------------------|
| 道路名称:   | 观平路  | 许可证号: | 深交许(龙华)(2025)60号 |
| 申请单位:   | 深圳市龙华区建筑工务署  |       |                  |
| 施工单位:   | 中国建筑第七工程局有限公司  |       |                  |
| 项目名称:   | 观平路改造工程  |       |                  |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                  |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>                                 |       |                  |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |       |                  |

|  |  |
|--|--|
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:36<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>版本: C12L8H674L4AGC</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>                       |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:36<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>版本: C12L8H674L4AGC</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol>                    |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:36<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>版本: C12L8H674L4AGC</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> </ol>  |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:35<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>版本: C12L8H674L4AGC</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> <li>4、施工围挡倒伏 10 米及以下。</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:35<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>https://tiny.cc/meyarw</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。         |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:34<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>https://tiny.cc/meyarw</p>  | 1、未设置安全警示。<br>2、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。  |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 60号<br/>2025.07.11 14:41<br/>深圳市龙华区·田心村</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>https://tiny.cc/meyarw</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 薯田埔路   | 许可证号: | 深交许(光明)(2025)115号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市光明安居有限公司  |       |                   |
| 施工单位:   | 中建二局第一建筑工程有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 薯田埔社区保障性住房项目   |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>7、占道施工安全围挡10米及以下。</li></ul>  |       |                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>7、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li></ul> |       |                   |

|   |   |
|---|---|
|    | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                              |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>                                      |
|  | <p>1、未设置夜间警示设施。<br/>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。<br/>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>                                   |
|  | <p>1、未设置夜间警示设施。<br/>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p> |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 玉昌东路、<br>玉昌西路   | 许可证号: | 深交许(光明)(2025)124号 |
|---|---|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市光明区玉塘街道办事处   |       |                   |
| 施工单位:   | 深圳市宝睿能源发展有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 玉塘街道办事处道路景观提升三年行动计划工程   |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                   |
|   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。<br>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。       |       |                   |
|  | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。<br>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br>6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 |       |                   |

|   |  |
|---|--|
|    | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。<br/>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>7、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p> |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>   |

|  |  |
|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设置。</li><li>3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul>      |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 妈湾二路   | 许可证号: | 深交许(南山)(2025)154号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司  |       |                   |
| 施工单位:   | 深圳市聚福鑫建设工程有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 妈湾二路(听海大道—梦海大道)市政管线迁改工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
| <br><small>巡查记录<br/>许可证号: 深交许(南山)(2025)154号<br/>拍摄时间: 2025.07.09 星期三<br/>地点: 深圳市南山区·自贸时代中心</small>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>3、未设置夜间警示设施。<br/>4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p> |       |                   |
| <br><small>巡查记录<br/>许可证号: 深交许(南山)(2025)154号<br/>拍摄时间: 2025.07.09 星期三<br/>地点: 深圳市南山区·自贸时代中心</small> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>                    |       |                   |

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.09 星期三<br/>地 点：深圳市南山区·自贸时代中心</p> <p>今日水印<br/>相机 真实印鉴<br/>089032X221C0</p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol> |
|  <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.09 星期三<br/>地 点：深圳市南山区·深圳新轩达4S店</p> <p>今日水印<br/>相机 真实印鉴<br/>089032X221C0</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工围挡倒伏 10 米以下。</li> </ol>   |
|  <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.09 星期三<br/>地 点：深圳市南山区·深圳新轩达4S店</p> <p>今日水印<br/>相机 真实印鉴<br/>089032X221C0</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>               |
|  <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间：2025.07.09 星期三<br/>地 点：深圳市南山区·深圳新轩达4S店</p> <p>今日水印<br/>相机 真实印鉴<br/>089032X221C0</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>  |

|  |  |
|--|--|
|  <p><b>巡查记录</b><br/>许 可 证 号: 深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间: 2025.07.09 星期三<br/>地 点: 深圳市南山区·深圳新轩达4S店</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>序列号: YFAT6QAUHQBQH</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br>3、占道施工安全部围挡缺失 10 米及以下。  |
|  <p><b>市政建设工程</b><br/>工程名称: 马湾二路(听海大道—梦海大道)市政管线迁改工程<br/>建设单位: 深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司<br/>施工单位: 中铁一局集团有限公司<br/>许可证号: 深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>许可期限: 2025年5月10日至2025年7月7日<br/>现场负责人: 戴伟瑞13510540305(建设单位)<br/>周桂彬176889955716(施工单位)<br/>扬尘噪音: 12369 施工违规: 837060666 交通拥堵: 84457527</p> <p><b>巡查记录</b><br/>许 可 证 号: 深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间: 2025.07.09 星期三<br/>地 点: 深圳市南山区·自贸时代中心</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>序列号: HQLAUYXABUJPCB</p> | 1、许可决定书过期未更换。  |
|  <p><b>巡查记录</b><br/>许 可 证 号: 深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间: 2025.07.09 星期三<br/>地 点: 深圳市南山区·深圳新轩达4S店</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>序列号: YFAT6QAUHQBQH</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖, 10 m <sup>2</sup> 以下。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、未设置夜间警示设施。                    |
|  <p><b>巡查记录</b><br/>许 可 证 号: 深交许〔南山〕〔2025〕154号<br/>拍 摄 时 间: 2025.07.09 星期三<br/>地 点: 深圳市南山区·深圳新轩达4S店</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>序列号: YFAT6QAUHQBQH</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、应按深圳地方标准设置围挡, 围挡材质、构造未按照标准设置。<br>5、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 盛龙路  | 许可证号: | 深交许（龙岗）（2025）167号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 深圳市龙岗区建筑工务署  |       |                   |
| 施工单位:   | 中国建筑土木建设有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 龙翔大道东延段市政工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>5、未按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按标准设置。</li><li>6、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</li></ul> |       |                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。</li><li>5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</li></ul>   |       |                   |

|   |   |
|---|---|
|    | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>5、许可决定书过期未更换。</p>   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。<br/>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>5、未按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按标准设置。<br/>6、施工工程未在规定明显位置悬挂施工公示牌。</p> |
|  | <p>1、占道施工未落实安全防护工作，整个占道施工许可未设置安全围挡。<br/>2、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |

| 施工过程监管现场检查表   |   |       |                    |
|---|---|-------|--------------------|
| 道路名称:   | 新区大道、民塘路  | 许可证号: | 深交许(龙华)(2024)1165号 |
| 申请单位:   | 深圳市龙华区建筑工务署   |       |                    |
| 施工单位:   | 深圳市宏建辉建筑工程有限公司  |       |                    |
| 项目名称:   | 龙华二线拓展区满园街(新区大道-梅龙大道)及春续街新建道路工程   |       |                    |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                    |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>6、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。<br/>7、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p> |       |                    |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>5、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。</p>                               |       |                    |

|   |  |
|---|--|
|  <p>深交许(龙华)〔2024〕1165号<br/>2025.07.12 16:11<br/>深圳市龙华区·超核紫云府</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>型号: XIAOMI MI 11</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。</li> <li>6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol> |
|  <p>深交许(龙华)〔2024〕1165号<br/>2025.07.12 16:10<br/>深圳市龙华区·超核紫云府</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>型号: XIAOMI MI 11</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li> <li>3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> </ol>   |
|  <p>深交许(龙华)〔2024〕1165号<br/>2025.07.12 16:10<br/>深圳市龙华区·超核紫云府</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>型号: XIAOMI MI 11</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工围挡倒伏 10 米以下。</li> <li>2、未按规范设置规定数量的公示牌。</li> <li>3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观</li> <li>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>                      |
|  <p>深交许(龙华)〔2024〕1165号<br/>2025.07.12 16:10<br/>深圳市龙华区·超核紫云府</p> <p>今日水印<br/>相机: 小米手机<br/>型号: XIAOMI MI 11</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观</li> <li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> </ol>  |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | X131 线石龙庵段   | 许可证号: | 深交许(深汕)(2025)77号 |
|---|--|-------|------------------|
| 申请单位:   | 深圳市交通运输局深汕管理局  |       |                  |
| 施工单位:   | 深圳高速工程发展有限公司   |       |                  |
| 项目名称:   | 深汕特别合作区2024年道路养护大中修工程  |       |                  |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                  |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p> |       |                  |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>            |       |                  |

|  |  |
|--|--|
|  <p>深交许(深汕)〔2025〕77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可拍<br/>www.yeswatermark.com</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 |
|  <p>深交许(深汕)〔2025〕77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可拍<br/>www.yeswatermark.com</p>  | 1、未设置安全警示。   |
|  <p>深交许(深汕)〔2025〕77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可拍<br/>www.yeswatermark.com</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。                                |
|  <p>深交许(深汕)〔2025〕77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机:真实可拍<br/>www.yeswatermark.com</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 |

|  |   |
|--|---|
|  <p>深交许(深汕)[2025]77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可验<br/>DSC00000.DCR</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li> </ol>                                 |
|  <p>深交许(深汕)[2025]77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可验<br/>DSC00000.DCR</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol> |
|  <p>道路大中修工程</p> <p>项目名称:深汕2024年道路养护大中修工程施工(C包)</p> <p>建设单位:深圳市交通运输局深汕管理局</p> <p>施工单位:深圳高速公路发展有限公司</p> <p>许可证号:深交许(深汕)[2025]77号</p> <p>许可期限:2025年07月08日至2026年01月03日</p> <p>现场负责人:李工 0755-22691047(建设单位)</p> <p>徐工 18581779833(施工单位)</p> <p>交通拥堵:83333333 扬尘噪音:12369 施工违规:2210018</p> <p>深交许(深汕)[2025]77号<br/>施工内容:深汕巡查<br/>拍摄时间:2025.09.06星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可验<br/>DSC00000.DCR</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工告示牌不规范。</li> </ol>   |

## 施工过程监管现场检查表

|   |   |       |                   |
|---|---|-------|-------------------|
| 道路名称:   | 石洲北路  | 许可证号: | 深交许(南山)(2025)579号 |
| 申请单位:   | 深圳市南山区建筑工务署   |       |                   |
| 施工单位:   | 深圳市广夏建设集团有限公司   |       |                   |
| 项目名称:   | 南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治示范工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>    |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p> |       |                   |

|   |  |
|---|--|
|  <p>● 莞交许〔南山〕〔2025〕579号<br/>施工内容：南山区道路<br/>拍摄时间：2025.09.01 星期一</p> <p>今日水印<br/>相机：OPPO Reno10 Pro+<br/>版本：202510091001</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。                                 |
|  <p>● 深交许〔南山〕〔2025〕579号<br/>施工内容：南山区道路<br/>拍摄时间：2025.09.01 星期一</p> <p>今日水印<br/>相机：OPPO Reno10 Pro+<br/>版本：202510091001</p>  | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖。<br>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 |
|  <p>● 深交许〔南山〕〔2025〕579号<br/>施工内容：南山区道路<br/>拍摄时间：2025.09.01 星期一</p> <p>今日水印<br/>相机：OPPO Reno10 Pro+<br/>版本：202510091001</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。  |
|  <p>● 莞交许〔南山〕〔2025〕579号<br/>施工内容：南山区道路<br/>拍摄时间：2025.09.01 星期一</p> <p>今日水印<br/>相机：OPPO Reno10 Pro+<br/>版本：202510091001</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。                                 |

|  |  |
|--|--|
|  <p>● 营交许〔南山〕〔2025〕579号<br/>施工内容：南山区道路<br/>拍摄时间：2025.09.01 星期一</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>3、未设置夜间警示设施。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li></ul> |
|  <p>● 营交许〔南山〕〔2025〕579号<br/>施工内容：南山区道路<br/>拍摄时间：2025.09.01 星期一</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li></ul>                                     |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | G228 国道   | 许可证号: | 深交许(深汕)(2025)39号 |
|---|---|-------|------------------|
| 申请单位:   | 广东深汕投资控股集团有限公司  |       |                  |
| 施工单位:   | 中能建南方建投(深圳)建设投资有限公司   |       |                  |
| 项目名称:   | 宜城大道(深汕大道至创智路)建设工程  |       |                  |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                  |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |       |                  |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                                    |       |                  |

|   |  |
|---|--|
|  <p>● 深交许【深油】[2025] 39号<br/>施工 内容: 深油进港<br/>拍摄 时间: 2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>时间 2025.09.06 10:00:00</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>                      |
|  <p>● 深交许【深油】[2025] 39号<br/>施工 内容: 深油进港<br/>拍摄 时间: 2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>时间 2025.09.06 10:00:00</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。</p>   |
|  <p>● 深交许【深油】[2025] 39号<br/>施工 内容: 深油进港<br/>拍摄 时间: 2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>时间 2025.09.06 10:00:00</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。</p>   |
|  <p>● 深交许【深油】[2025] 39号<br/>施工 内容: 深油进港<br/>拍摄 时间: 2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可信<br/>时间 2025.09.06 10:00:00</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |

|  |  |
|--|--|
|  <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕39号<br/>施工内容：深汕路<br/>拍照时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：小米11<br/>时间：2025.09.06 10:00:00</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>   |
|  <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕39号<br/>施工内容：深汕路<br/>拍照时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：真美可拍<br/>时间：2025.09.06 10:00:00</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。<br/>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p> |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 观澜大道   | 许可证号: | 深交许(龙华)(2025)471号 |
|---|--|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 港铁技术咨询(深圳)有限公司   |       |                   |
| 施工单位:   | 深圳市荣德建设有限公司  |       |                   |
| 项目名称:   | 观澜大道改造工程   |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>                                 |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |       |                   |

|   |   |
|---|---|
|  <p>深交许（龙华）[2025] 471号<br/>2025.07.09 16:11<br/>深圳市龙华区·澜汇云轩</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可查<br/>报告 ID:NC4811C1OK</p>   | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。  |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 471号<br/>2025.07.09 16:10<br/>深圳市龙华区·澜汇云轩</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可查<br/>报告 ID:NC4811C1OK</p>  | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。   |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 471号<br/>2025.07.09 16:10<br/>深圳市龙华区·澜汇云轩</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可查<br/>报告 ID:NC4811C1OK</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖 10 m <sup>2</sup> 以下。 |
|  <p>深交许（龙华）[2025] 471号<br/>2025.07.09 16:09<br/>深圳市龙华区·澜汇云轩</p> <p>今日水印<br/>相机 真实可查<br/>报告 ID:NC4811C1OK</p> | 1、未设置安全警示。<br>2、未设置夜间警示设施。<br>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。   |

|  |   |
|--|---|
|  <p>深交许(龙华)[2025]471号<br/>2025.07.09 16:09<br/>深圳市龙华区·深汇云轩</p>  | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖 10 m<sup>2</sup>以下。</li></ul>                                   |
|  <p>深交许(龙华)[2025]471号<br/>2025.07.09 16:09<br/>深圳市龙华区·深汇云轩</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li><li>4、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul> |

## 施工过程监管现场检查表

| 道路名称:   | 创富路、珠东快速路   | 许可证号: | 深交许(深汕)(2025)129号 |
|---|---|-------|-------------------|
| 申请单位:   | 广东深汕投资控股集团有限公司  |       |                   |
| 施工单位:   | 中建七局第四建筑有限公司  |       |                   |
| 项目名称:   | 深东大道(创智路至新福路)建设工程   |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题  |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>                            |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p> |       |                   |

|   |  |
|---|--|
|  <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕129号<br/>施工内容：深汕巡查<br/>拍摄时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：小米可拍<br/>版本：IMAGINE-XL1040P</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>   |
|  <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕129号<br/>施工内容：深汕巡查<br/>拍摄时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：小米可拍<br/>版本：IMAGINE-XL1040P</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>4、未按规范设置规定数量的公示牌。</li> </ol>  |
|  <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕129号<br/>施工内容：深汕巡查<br/>拍摄时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：小米可拍<br/>版本：IMAGINE-XL1040P</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>   |
|  <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕129号<br/>施工内容：深汕巡查<br/>拍摄时间：2025.09.06 星期六</p> <p>今日水印<br/>相机：小米可拍<br/>版本：IMAGINE-XL1040P</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol> |



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖 10 m<sup>2</sup>以下。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。

## 施工过程监管现场检查表

|   |  |       |                   |
|---|--|-------|-------------------|
| 道路名称:   | 去公明老路  | 许可证号: | 深交许(宝安)(2025)448号 |
| 申请单位:   | 深圳市宝安区松岗街道办事处  |       |                   |
| 施工单位:   | 深圳市新朗建设工程有限公司  |       |                   |
| 项目名称:   | 松岗月季园综合配套完善工程  |       |                   |
| 证据资料  | 存在问题   |       |                   |
|   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</p>                      |       |                   |
|  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p> |       |                   |

|  |  |
|--|--|
|  <p>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.09.02 10:45<br/>天气：阴 32°C<br/>地点：深圳市宝安区·宝安水资源开发总公司五指耙抽水站</p>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li> </ol>                                |
|  <p>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.09.02 10:45<br/>天气：阴 32°C<br/>地点：深圳市宝安区·宝安水资源开发总公司五指耙抽水站</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>   |
|  <p>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.09.02 10:46<br/>天气：阴 32°C<br/>地点：深圳市宝安区·宝安水资源开发总公司五指耙抽水站</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li> </ol>   |
|  <p>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.08.19 14:54<br/>天气：阴 26°C<br/>地点：深圳市宝安区·五指耙公园</p>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>SUTPC.COM</b><br/>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.08.19 15:01<br/>天气：阴 26°C<br/>地点：深圳市宝安区·鑫浩智造创新园</p>  | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>  |
|  <p><b>SUTPC.COM</b><br/>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.08.19 14:56<br/>天气：阴 26°C<br/>地点：深圳市宝安区·五指耙公园</p>   | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。<br/>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。<br/>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。<br/>6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p> |
|  <p><b>SUTPC.COM</b><br/>宝安区道路设施巡查队<br/>拍摄时间：2025.09.02 11:07<br/>天气：多云 31°C<br/>地点：深圳市光明区·鑫峰科技园</p> | <p>1、未设置安全警示。<br/>2、未设置夜间警示设施。<br/>3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</p>   |