

## 2025年第四季度占道施工项目黑榜

许可证号	申请单位	施工单位	项目名称
深交许(南山)(2025)628号	深圳市南山区建筑工务署	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程
深交许(光明)(2025)77号	深圳市光明区建筑工务署	中交一航局生态工程有限公司	西田片区配套道路工程
深交许(龙华)(2025)689号	深圳联粤房地产开发有限公司	深圳市运瑞建筑工程有限公司	龙华A817-0619宗地项目
深交许(南山)(2025)738号	深圳地铁建设集团有限公司	中建交通建设集团有限公司	深圳市城市轨道交通13号线松坪站恢复人行道、绿化带工程
深交许(宝安)(2025)516号	深圳市宝安区新桥街道办事处	广东富星建筑工程有限公司	新桥街道西埔南路(南环路~大朗山一路)新建工程
深交许(光明)(2025)128号	深圳市光明区建筑工务署	中国建筑第八工程局有限公司	光明高中国东侧配套道路工程
深交许(龙华)(2025)511号	深圳市龙华区建筑工务署	中国建筑第七工程局有限公司	观平路改造工程
深交许(罗湖)(2025)34号	深圳市罗湖区东门街道办事处	中国建筑第八工程局有限公司	东门商业步行街改造提升一期工程(市政部分)
深交许(龙华)(2025)605号	深圳市龙华区龙华街道办事处	深圳华安达建设集团有限公司	龙华人民路与景龙建设路交叉口交通安全隐患整治工程
深交许(宝安)(2025)317号	深圳市宝安区福永街道办事处	中国华西企业有限公司	福永街道腾丰三路(腾程路-福凤路)新建工程
深交许(龙岗)(2025)36号	深圳市龙岗区建筑工务署	济南城建集团有限公司	平湖街道平湖北九年一贯制学校周边配套路工程
深交许(龙岗)(2025)574号	深圳地铁建设集团有限公司	中铁十四局集团有限公司	城市轨道交通16号线二期工程福坑站
深交许(深汕)(2025)88号	深圳高速公路集团股份有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目
深交许(龙华)(2025)878号	深圳市新龙福投资发展有限公司	中建五局第三建设(深圳)有限公司	福城南产业片区12-04-02宗地项目(福城境未来家园)
深交许(坪山)(2025)21号	深圳市外环高速公路投资有限公司	中交路桥建设有限公司	深圳外环高速公路深圳段三期(坑梓至大鹏段)工程第1合同段
深交许(深汕)(2025)132号	深圳市深汕特别合作区建筑工务署	深圳市深安企业有限公司	同心路(产业路至创强路)市政道路工程
深交许(宝安)(2025)385号	深圳市宝安区福永街道办事处	深圳泰鸿建科集团有限公司	福永街道福泰路(永泰西路-翠岗西路)综合改造工程
深交许(罗湖)(2025)141号	深圳市罗湖区水务局	中建八局深圳城市建设有限公司	银湖片区道路提升工程
深交许(福田)(2025)419号	深圳市汇海置业有限公司	深圳市超鸿达电力建设有限公司	上沙村城市更新项目二期电力设施迁移工程
深交许(龙岗)(2025)453号	深圳地铁建设集团有限公司	中铁广州工程局集团有限公司	深圳市城市轨道交通四期线共建管廊工程

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	北头二街	许可证号:	深交许(南山)(2025)628号
申请单位:	深圳市南山区建筑工务署		
施工单位:	深圳市诚信鸿建设工程有限公司		
项目名称:	南山区未纳入市政管养“两不管”道路(第一批)改造整治工程		
证据资料	存在问题		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li><li>2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平。</li><li>3、施工现场直接排放污水至道路上。</li><li>4、未设置安全警示。</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m²以下。</li></ul>		


	<p>1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>
	<p>1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 3、未设置安全警示。 4、未设置夜间警示设施。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。 7、施工机械乱摆放或未做好安全防护。</p>
	<p>1、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，100 m<sup>2</sup>以上。</p>
	<p>1、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，30 m<sup>2</sup>以上 100 m<sup>2</sup>以下。 6、施工材料乱堆放、散落。 7、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>

	<p>1、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，100 m<sup>2</sup>以上。</p>
	<p>1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、施工材料乱堆放、散落。 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>
	<p>1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>
	<p>1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 5、施工材料乱堆放、散落。 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	莲桂路	许可证号:	深交许(光明)(2025)77号
申请单位:	深圳市光明区建筑工务署		
施工单位:	中交一航局生态工程有限公司		
项目名称:	西田片区配套道路工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、施工现场在路面直接拌制砂浆。</p>		

 <p><b>巡查记录</b> 许可证号:深交许(光明)【2025】77号 拍摄时间:2025.10.11 星期六</p> <p>今日水印 相机:OPPO A97</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b> 许可证号:深交许(光明)【2025】77号 拍摄时间:2025.10.11 星期六</p> <p>今日水印 相机:OPPO A97</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、施工现场直接排放污水至道路上。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b> 许可证号:深交许(光明)【2025】77号 拍摄时间:2025.10.11 星期六</p> <p>今日水印 相机:OPPO A97</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> <li>6、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b> 许可证号:深交许(光明)【2025】77号 拍摄时间:2025.10.11 星期六</p> <p>今日水印 相机:OPPO A97</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>

 <p>巡查记录 许可证号:深交许(光明)【2025】77号 拍摄时间:2025.10.11 星期六</p> <p>今日水印 相机</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>5、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号:深交许(光明)【2025】77号</p> <p>今日水印 相机</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间安全警示。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号:深交许(光明)【2025】77号</p> <p>今日水印 相机</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> <li>6、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li> </ol>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	佳民路	许可证号:	深交许(龙华)(2025)689号
申请单位:	深圳联粤房地产开发有限公司		
施工单位:	深圳市运瑞建筑工程有限公司		
项目名称:	龙华A817-0619宗地项目		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		

 <p>● 深交许(龙华)〔2025〕689号 施工内容:龙华区巡查 拍摄时间:2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机:三星S20 时间:2025-10-18 14:48:23</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平, 10 m<sup>2</sup>以下。</p>
 <p>● 深交许(龙华)〔2025〕689号 施工内容:龙华区巡查 拍摄时间:2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机:三星S20 时间:2025-10-18 14:48:23</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。</p>
 <p>● 深交许(龙华)〔2025〕689号 施工内容:龙华区巡查 拍摄时间:2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机:三星S20 时间:2025-10-18 14:48:23</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
 <p>● 深交许(龙华)〔2025〕689号 施工内容:龙华区巡查 拍摄时间:2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机:三星S20 时间:2025-10-18 14:48:23</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落, 建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>

 <p>● 深交许〔龙华〕〔2025〕689号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P40 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙华〕〔2025〕689号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P40 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙华〕〔2025〕689号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.10.18 星期六</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P40 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、按规定应装监控未安装。</li> <li>3、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li> </ol>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	朗山路	许可证号:	深交许(南山)(2025)738号
申请单位:	深圳地铁建设集团有限公司		
施工单位:	中建交通建设集团有限公司		
项目名称:	深圳市城市轨道交通13号线松坪站恢复人行道、绿化带工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失10米及以下。</p>		

 <p>巡查记录 许可证号：深交许（南山）[2025] 738号 拍摄时间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印 日期：2025年11月16日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号：深交许（南山）[2025] 738号 拍摄时间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印 日期：2025年11月16日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>3、未按规范设置规定数量的公示牌。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号：深交许（南山）[2025] 738号 拍摄时间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印 日期：2025年11月16日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工现场在路面直接拌制砂浆。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> <li>6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号：深交许（南山）[2025] 738号 拍摄时间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印 日期：2025年11月16日</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工现场在路面直接拌制砂浆。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> <li>6、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol>

 <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号：深交许（南山）[2025] 738号</p> <p>拍 摄 时 间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li> <li>5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol>
 <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号：深交许（南山）[2025] 738号</p> <p>拍 摄 时 间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>巡查记录</p> <p>许 可 证 号：深交许（南山）[2025] 738号</p> <p>拍 摄 时 间：2025.11.16 星期日</p> <p>今日水印</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>3、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li> </ol>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	新桥街道西 埔南路	许可证号:	深交许(宝安)(2025)516号
申请单位:	深圳市宝安区新桥街道办事处		
施工单位:	广东富星建筑工程有限公司		
项目名称:	新桥街道西埔南路(南环路~大朗山一路)新建工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>		

 <p>巡查记录 许可证号:深交许(宝安)[2025]516号 拍摄时间:2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机:三星S23 版本:1.0.0.129.0.0.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号:深交许(宝安)[2025]516号 拍摄时间:2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机:三星S23 版本:1.0.0.129.0.0.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li> <li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号:深交许(宝安)[2025]516号 拍摄时间:2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机:三星S23 版本:1.0.0.129.0.0.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许可证号:深交许(宝安)[2025]516号 拍摄时间:2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机:三星S23 版本:1.0.0.129.0.0.2025</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>

 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 516号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机[100%]</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 516号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机[100%]</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol>
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 516号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机[100%]</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> <li>4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>30\text{ m}^2</math>以上 <math>100\text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>
 <p>西浦南路建设工程 古镇新韵 许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 516号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机[100%]</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、施工告示牌不规范。</li> </ol>

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	上石家路	许可证号:	深交许(光明)(2025)128号
申请单位:	深圳市光明区建筑工务署		
施工单位:	中国建筑第八工程局有限公司		
项目名称:	光明高中园东侧配套道路工程		
证据资料	存在问题		
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m <sup>2</sup> 以下。		
	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工围挡倒伏 10 米以下。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。		

	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>

	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	观平路	许可证号:	深交许(龙华)(2025)511号
申请单位:	深圳市龙华区建筑工务署		
施工单位:	中国建筑第七工程局有限公司		
项目名称:	观平路改造工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>		

 <p>● 深交许（龙华）[2025] 511号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.11.01 星期六</p> <p>今日水印 相机 真实可验 时间 2025/11/01 10:00:00</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 4、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</p>
 <p>● 深交许（龙华）[2025] 511号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.11.01 星期六</p> <p>今日水印 相机 真实可验 时间 2025/11/01 10:00:00</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</p>
 <p>● 深交许（龙华）[2025] 511号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.11.01 星期六</p> <p>今日水印 相机 真实可验 时间 2025/11/01 10:00:00</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、未按规范设置规定数量的公示牌。 6、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>
 <p>● 深交许（龙华）[2025] 511号 施工内容：龙华区巡查 拍摄时间：2025.11.01 星期六</p> <p>今日水印 相机 真实可验 时间 2025/11/01 10:00:00</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>

 <p>深交许(龙华)[2025]511号 施工内容:龙华区巡查 拍摄时间:2025.11.01 星期六</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li></ul>
 <p>深交许(龙华)[2025]511号 施工内容:龙华区巡查 拍摄时间:2025.11.01 星期六</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li><li>5、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li></ul>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	东门中路-建设路	许可证号:	深交许(罗湖)(2025)34号
申请单位:	深圳市罗湖区东门街道办事处		
施工单位:	中国建筑第八工程局有限公司		
项目名称:	东门商业步行街改造提升一期工程(市政部分)		
证据资料	存在问题		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、施工现场在路面直接拌制砂浆。</li><li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</li><li>6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li></ul>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li><li>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li></ul>		

 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容:罗湖区巡查 拍摄时间:2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机:真实可信 WPS Office 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>
 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容:罗湖区巡查 拍摄时间:2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机:真实可信 WPS Office 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容:罗湖区巡查 拍摄时间:2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机:真实可信 WPS Office 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>
 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容:罗湖区巡查 拍摄时间:2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机:真实可信 WPS Office 2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> <li>6、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> </ol>

 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容: 罗湖区巡查 拍摄时间: 2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机: 小米手机 版本: 10.0.2.177744</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> <li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容: 罗湖区巡查 拍摄时间: 2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机: 小米手机 版本: 10.0.2.177744</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，<math>10 \text{ m}^2</math>以下。</li> </ol>
 <p>深交许(罗湖)〔2025〕34号 施工内容: 罗湖区巡查 拍摄时间: 2025.10.13 星期一</p> <p>今日水印 相机: 小米手机 版本: 10.0.2.177744</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li> <li>5、施工围挡倒伏 10 米以上 30 米以下。</li> </ol>

施工过程监管现场检查表			
道路名称:	龙华人民路与景龙建设路交叉口	许可证号:	深交许(龙华)(2025)605号
申请单位:	深圳市龙华区龙华街道办事处		
施工单位:	深圳华安达建设集团有限公司		
项目名称:	龙华人民路与景龙建设路交叉口交通安全隐患整治工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		

 <p>深交许〔龙华〕〔2025〕605号 施工内容：龙华区道路 拍摄时间：2025.10.26 星期日</p> <p>今日水印 相机 真实可验 https://www.12345.com</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
 <p>深交许〔龙华〕〔2025〕605号 施工内容：龙华区道路 拍摄时间：2025.10.26 星期日</p> <p>今日水印 相机 真实可验 https://www.12345.com</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
 <p>深交许〔龙华〕〔2025〕605号 施工内容：龙华区道路 拍摄时间：2025.10.26 星期日</p> <p>今日水印 相机 真实可验 https://www.12345.com</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
 <p>深交许〔龙华〕〔2025〕605号 施工内容：龙华区道路 拍摄时间：2025.10.26 星期日</p> <p>今日水印 相机 真实可验 https://www.12345.com</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>

 <p>深交许(龙华)【2025】605号 施工内容: 龙华区道路 拍摄时间: 2025.10.26 星期日</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li></ul>
 <p>深交许(龙华)【2025】605号 施工内容: 龙华区道路 拍摄时间: 2025.10.26 星期日</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、整个占道施工许可未设置施工公示牌。</li></ul>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	腾丰三路	许可证号:	深交许(宝安)(2025)317号
申请单位:	深圳市宝安区福永街道办事处		
施工单位:	中国华西企业有限公司		
项目名称:	福永街道腾丰三路(腾程路-福凤路)新建工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 3、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</p>		

 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 版本：2025.10.15</p>	1、未设置安全警示。 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 版本：2025.10.15</p>	1、未设置安全警示。 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 版本：2025.10.15</p>	1、未设置安全警示。 2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m <sup>2</sup> 以下。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m <sup>2</sup> 以下。
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 版本：2025.10.15</p>	1、未设置安全警示。 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p>	1、未设置安全警示。 2、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平， $10 \text{ m}^2$ 以下。
 <p>巡查记录 许 可 证 号：深交许（宝安）【2025】317号 拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。

 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 317号</p> <p>拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：三星 型号：GP23N42HNC001</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>未设置安全警示。</li> <li>施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 317号</p> <p>拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：三星 型号：GP23N42HNC001</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>未设置安全警示。</li> <li>施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号：深交许（宝安）[2025] 317号</p> <p>拍 摄 时 间：2025.10.15 星期三</p> <p>今日水印 相机：三星 型号：GP23N42HNC001</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>未设置安全警示。</li> <li>施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>未设置夜间警示设施。</li> <li>未设置足够数量的施工公示牌。</li> </ol>

## 施工过程监管现场检查表


道路名称:	惠华路	许可证号:	深交许(龙岗)(2025)36号
申请单位:	深圳市龙岗区建筑工务署		
施工单位:	济南城建集团有限公司		
项目名称:	平湖街道平湖北九年一贯制学校周边配套路工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		

 <p>● 深交许〔龙房〕〔2025〕36号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.23 星期四</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P50 型号：HUAWEI P50</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙房〕〔2025〕36号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.23 星期四</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P50 型号：HUAWEI P50</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙房〕〔2025〕36号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.23 星期四</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P50 型号：HUAWEI P50</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> <li>3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙房〕〔2025〕36号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.23 星期四</p> <p>今日水印 相机：HUAWEI P50 型号：HUAWEI P50</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>



- 1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。
- 2、按规定应装监控未安装。

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	沙荷路	许可证号:	深交许(龙岗)(2025)574号
申请单位:	深圳地铁建设集团有限公司		
施工单位:	中铁十四局集团有限公司		
项目名称:	城市轨道交通16号线二期工程福坑站		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、占道施工安全围挡缺失10米以上30米以下。 6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以上30 m<sup>2</sup>以下。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占道施工安全围挡缺失10米及以下。</p>		

	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math> 以上 <math>30\text{ m}^2</math> 以下。</p>

 <p>今日水印 相册 ENGGO177ACB9979</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li><li>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li></ul>
 <p>今日水印 相册 ENGGO177ACB9979</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li><li>3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li></ul>

## 施工过程监管现场检查表


道路名称:	Y245 乡道	许可证号:	深交许(深汕)(2025)88号
申请单位:	深圳高速公路集团股份有限公司		
施工单位:	中国建筑第六工程局有限公司		
项目名称:	深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 6、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>		

 <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕88号 施工内容:深汕巡查 拍摄时间:2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 数字 ID: 0340L784E864C</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
 <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕88号 施工内容:深汕巡查 拍摄时间:2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 数字 ID: 0340L784E864C</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、未按规范设置规定数量的公示牌。 5、施工现场直接排放污水至道路上。
 <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕88号 施工内容:深汕巡查 拍摄时间:2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 数字 ID: 0340L784E864C</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。
 <p>● 深交许〔深汕〕〔2025〕88号 施工内容:深汕巡查 拍摄时间:2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 数字 ID: 0340L784E864C</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 4、施工现场直接排放污水至道路上。 5、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。

 <p>深交许〔深汕〕〔2025〕88号 施工内容：深汕建设 拍摄时间：2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机：真彩4K 型号：ZC-4K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> <li>5、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>6、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以下。</li> </ul>
 <p>深交许〔深汕〕〔2025〕88号 施工内容：深汕建设 拍摄时间：2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机：真彩4K 型号：ZC-4K</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，<math>10\text{ m}^2</math>以上 <math>30\text{ m}^2</math>以下。</li> </ul>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	塘北路	许可证号:	深交许(龙华)(2025)878号
申请单位:	深圳市新龙福投资发展有限公司		
施工单位:	中建五局第三建设(深圳)有限公司		
项目名称:	福城南产业片区12-04-02宗地项目(福城境未来家园)		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p>		

	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 7、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	聚龙路	许可证号:	深交许(坪山)(2025)21号
申请单位:	深圳市外环高速公路投资有限公司		
施工单位:	中交路桥建设有限公司		
项目名称:	深圳外环高速公路深圳段三期（坑梓至大鹏段）工程第1合同段		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</p>		
	<p>1、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</p>		

 <p>09:10   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙中路</p> <p>今日水印 相机: 小米 11 Ultra</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。
 <p>09:12   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙中路</p> <p>今日水印 相机: 小米 11 Ultra</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
 <p>09:13   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙中路</p> <p>今日水印 相机: 小米 11 Ultra</p>	1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落的，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
 <p>09:17   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙中路</p> <p>今日水印 相机: 小米 11 Ultra</p>	1、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 2、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 4、轨道交通等大型工程未设置占道责任养护示牌。

 <p>09:21   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙山公园</p> <p>今日水印 相机: 红米K40 版本: 7.7.2021.09.22.1199</p>	<p>1、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 2、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 3、轨道交通等大型工程未设置占道责任养护告示牌。</p>
 <p>09:21   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙山公园</p> <p>今日水印 相机: 红米K40 版本: 7.7.2021.09.22.1199</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以上30 m<sup>2</sup>以下。</p>
 <p>09:24   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙山公园</p> <p>今日水印 相机: 红米K40 版本: 7.7.2021.09.22.1199</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
 <p>09:24   2025-11-24 星期一 晴 21°C 深圳市坪山区·聚龙山公园</p> <p>今日水印 相机: 红米K40 版本: 7.7.2021.09.22.1199</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。
- 4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	产业路、创强路	许可证号:	深交许(深汕)(2025)132号
申请单位:	深圳市深汕特别合作区建筑工务署		
施工单位:	深圳市深安企业有限公司		
项目名称:	同心路(产业路至创强路)市政道路工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以上 30 m<sup>2</sup>以下。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 3、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>		

	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。 6、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。 6、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>

 <p>● 深交许〔深治〕〔2025〕132号 施工内容：深治巡查 拍照时间：2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 型号：PTP-EOSR5H0102</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li><li>4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>5、未按规范设置规定数量的公示牌。</li></ul>
 <p>● 深交许〔深治〕〔2025〕132号 施工内容：深治巡查 拍照时间：2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 型号：PTP-EOSR5H0102</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li></ul>
 <p>● 深交许〔深治〕〔2025〕132号 施工内容：深治巡查 拍照时间：2025.11.03 星期一</p> <p>今日水印 相机：佳能 EOS R5 型号：PTP-EOSR5H0102</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>1、未设置安全警示。</li><li>2、未设置夜间警示设施。</li><li>3、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li><li>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li></ul>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	福泰路	许可证号:	深交许(宝安)(2025)385号
申请单位:	深圳市宝安区福永街道办事处		
施工单位:	深圳泰鸿建科集团有限公司		
项目名称:	福永街道福泰路(永泰西路-翠岗西路)综合改造工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占道施工安全围挡缺失10米及以下。</p>		

 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号: 深交许(宝安)[2025]385号</p> <p>拍 摄 时 间: 2025.10.28 星期二</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 型号: IEEP/PP44AB0X</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> <li>6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号: 深交许(宝安)[2025]385号</p> <p>拍 摄 时 间: 2025.10.28 星期二</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 型号: IEEP/PP44AB0X</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号: 深交许(宝安)[2025]385号</p> <p>拍 摄 时 间: 2025.10.28 星期二</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 型号: IEEP/PP44AB0X</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>4、道路开挖后未设置钢板等安全防护设施或者道路坑洼不平，10 m<sup>2</sup>以下。</li> <li>5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</li> </ol>
 <p><b>巡查记录</b></p> <p>许 可 证 号: 深交许(宝安)[2025]385号</p> <p>拍 摄 时 间: 2025.10.28 星期二</p> <p>今日水印 相机: 真实可信 型号: IEEP/PP44AB0X</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。
- 4、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。
- 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。



- 1、未设置安全警示。
- 2、未设置夜间警示设施。
- 3、施工现场在路面直接拌制砂浆。
- 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。
- 5、占道施工安全围挡缺失 10 米以下。
- 6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	金湖路、金湖一街等	许可证号:	深交许(罗湖)(2025)141号
申请单位:	深圳市罗湖区水务局		
施工单位:	中建八局深圳城市建设有限公司		
项目名称:	银湖片区道路提升工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</p>		

 <p>工程验收 许 可 证 号：深交许（罗湖）[2025] 141号 拍 摄 时 间：2025.10.27 星期一</p> <p>今日水印 相机：真实可拍 设备：HUAWEI P50 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>
 <p>工程验收 许 可 证 号：深交许（罗湖）[2025] 141号 拍 摄 时 间：2025.10.27 星期一</p> <p>今日水印 相机：真实可拍 设备：HUAWEI P50 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> <li>5、占道施工安全围挡缺失 10 米及以下。</li> </ol>
 <p>工程验收 许 可 证 号：深交许（罗湖）[2025] 141号 拍 摄 时 间：2025.10.27 星期一</p> <p>今日水印 相机：真实可拍 设备：HUAWEI P50 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、施工机械乱摆放或者未做好安全防护。</li> </ol>
 <p>工程验收 许 可 证 号：深交许（罗湖）[2025] 141号 拍 摄 时 间：2025.10.27 星期一</p> <p>今日水印 相机：真实可拍 设备：HUAWEI P50 Pro</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>



- 1、整个占道施工许可未设置施工公示牌。
- 2、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	上下沙路	许可证号:	深交许(福田)(2025)419号
申请单位:	深圳市汇海置业有限公司		
施工单位:	深圳市超鸿达电力建设有限公司		
项目名称:	上沙村城市更新项目二期电力设施迁移工程		
证据资料	存在问题		
	1、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 7、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。		
	1、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。 2、未设置安全警示。 3、未设置夜间警示设施。 4、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。 5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。 6、施工围挡倒伏 10 米以上 30 米以下。 7、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 8、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 9、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。		

	<p>1、占道施工安全围挡缺失 10 米以上 30 米以下。</p> <p>2、未设置安全警示。</p> <p>3、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</p> <p>4、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</p> <p>5、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p> <p>6、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p> <p>7、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>
	<p>1、涉路施工工程未按规定在明显位置悬挂施工公示牌。</p> <p>2、未按规范设置规定数量的公示牌。</p> <p>3、施工告示牌不规范。</p> <p>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</p> <p>5、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</p> <p>6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>

## 施工过程监管现场检查表

道路名称:	龙飞大道	许可证号:	深交许(龙岗)(2025)453号
申请单位:	深圳地铁建设集团有限公司		
施工单位:	中铁广州工程局集团有限公司		
项目名称:	深圳市城市轨道交通四期线共建管廊工程		
证据资料	存在问题		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、未按规范设置规定数量的公示牌。</p>		
	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。 5、场地黄土裸露、集中堆放的土方未进行覆盖，10 m<sup>2</sup>以下。 6、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>		

 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机 真实可信 EDG503L2KJW0LY</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。</li> <li>4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。</li> <li>5、应按深圳地方标准设置围挡，围挡材质、构造未按照标准设置。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机 真实可信 EDG503L2KJW0LY</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机 真实可信 EDG503L2KJW0LY</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> </ol>
 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机 真实可信 EDG503L2KJW0LY</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未设置安全警示。</li> <li>2、未设置夜间警示设施。</li> <li>3、施工材料乱堆放、散落，建筑垃圾未及时清理或乱堆放。</li> </ol>

 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机：小米可拍 型号：K3UPTGUGW7K10</p>	<p>1、许可决定书过期未更换。</p>
 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机：小米可拍 型号：K3UPTGUGW7K10</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、围挡立面不顺直、不整洁、不美观。 5、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>
 <p>● 深交许〔龙岗〕〔2025〕453号 施工内容：龙岗区巡查 拍摄时间：2025.10.30 星期四</p> <p>今日水印 相机：小米可拍 型号：K3UPTGUGW7K10</p>	<p>1、未设置安全警示。 2、未设置夜间警示设施。 3、占用、挖掘道路未设置行人绕行提示。 4、占用、挖掘道路未设置文明施工用语等标志。</p>